

RIDGID

580



RIDGE TOOL COMPANY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические данные.

Тип:	580
Мощность:	2200 Вт
Скорость:	3400 об/мин
Размер диска:	350 x 25,4 мм
Вес:	17 кг

Максимальная производительность.

90: 4 1/4" x 6 1/2" (107мм x 165 мм)
45: 4 1/4" x 4" (107мм x 100 мм)

Стандартный комплект принадлежностей

Абразивный диск для металла.
Ключ.

Инструкция по технике безопасности.

Внимание: Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, получения электрошока и травм, при использовании электроинструментом всегда следует соблюдать следующие основные меры предосторожности. Прежде, чем пытаться работать на данном изделии, прочитайте это руководство и сопутствующие инструкции.

Предупреждение: Перед тем, как вставлять электровилку устройства в розетку, проверьте следующее:

- * Напряжение: Напряжение электросети, должно соответствовать напряжению, указанному на шильдике.
- * Выключатель: Машина должна быть отключена (выключатель в положении "0").
- * Инструмент: Пользуйтесь подходящими для материала абразивными дисками РИДЖИД.
- Абразивный диск: Проверьте его перед использованием. Не пользуйтесь поврежденными, изношенными или имеющими иные дефекты дисками. Прежде, чем пользоваться, убедитесь, что диск установлен правильно, и дайте пиле поработать без нагрузки от 5 до 10 секунд. При обнаружении значительного биения или иного дефекта сразу же отключите пилу.

Использование неправильных абразивных дисков снизит производительность резки и может вызвать серьезные несчастные случаи или повреждение машины.

Дополнительные меры безопасности для сухопильной пилы.

1. Всегда плотно прижимайте обрабатываемую деталь к направляющей линейке.
2. Прежде, чем отпускать пусковой выключатель, поднимите диск пилы из распила.
3. Прежде, чем начинать резку, дайте электродвигателю достигнуть полной скорости.
4. Проверьте, есть ли у электророзетки соединение с заземлением, и защищена ли она плавким предохранителем на 10 А и автоматическим выключателем остаточного тока с током размыкания 30 мА.
5. Пользуйтесь только абразивными дисками РИДЖИД с параметрами скорости по меньшей мере столь же высокими, как об/мин (R.P.M.), указанные на заводской марке.
6. При переноске держите инструмент за ручку.
7. Чтобы избежать повреждения и опасности получения электрошока постоянно следите за тем, чтобы электрошнур не оказывался рядом с диском пилы.
8. Надевайте защитные очки.
9. Пользуйтесь респиратором.
10. Прежде, чем включать устройство в сеть, проверьте исправность работы предохранительного щитка. Никогда не работайте на машине, если предохранительный щиток не на месте.

Работа.

Инструмент оснащен трехжильным шнуром и трехштырьковой вилкой, подходящей к розетке с заземлением. Зелено-желтая жила в шнуре - это провод заземления. Никогда не подсоединяйте этот провод к питающей клемме.

Пусковой выключатель. (См. рис. 1)

Чтобы включить электродвигатель, надавите на механический предохранитель выключателя и нажмите на пусковую кнопку. Чтобы остановить двигатель, отпустите пусковую кнопку.

ВНИМАНИЕ

Абразивный диск РИДЖИД прослужит долго, если будут соблюдаться определенные основополагающие правила:

- * Не прилагайте усилия при введении диска в материал, который нужно распилить.
- * Распиливайте детали, размеры которых не превышают указанные для данного диска.
- * Прежде, чем начинать резку, дайте машине набрать полную скорость вращения.
- * НИКОГДА не останавливайте и не возобновляйте работу, если диск контактирует с материалом. Это приведет к поломке диска.
- * Правильно зажимайте детали и выверяйте их положение по отношению к диску.
- * Чтобы уменьшить нагревание диска, зажимайте детали так, чтобы обеспечить наименьшую поверхность резания.

Повреждения диска, вызванные несоблюдением этих правил, не включаются в гарантию РИДЖИД.

Резка различных профилей (см. рис. 2)

Примечание: Перед регулировкой направляющей линейки выньте вилку из розетки.

Резка под углом 90

Установите направляющую линейку для резки под углом 90, убедитесь, что обрабатываемая деталь выверена по отношению к диску, и зажмите ее между прижимной пластиной и направляющей линейкой.

Резка под углом 45 (или другим углом)

Установите направляющую линейку для резки под нужным углом и затяните два винта. Выньте обрабатываемую деталь и зажмите ее между прижимной пластиной и направляющей линейкой.

Для ускоренного зажимания и повторного зажимания обрабатываемых деталей одного размера может использоваться рукоятка быстрой установки (см. рис. 3).

Техническое обслуживание и осмотр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как начинать регулировку или техническое обслуживание машины, всегда вынимайте вилку из розетки.

Графитовые щетки.

Когда щетки сотрутся (минимальная длина 6 мм), замените их. Для замены следует использовать только подлинные щетки РИДЖИД. Выньте вилку из розетки. Снимите вентиляционную крышку. Отвинтите винт-пробку держателя щеток и выньте щетки, не нанося повреждений держателям щеток. Замените щетки и ввинтите на место винт-пробку. В держателе щеток. Проверьте искрение щеток через прорези для поступления воздуха. В случае чрезмерного искрения немедленно отключите машину и верните ее в уполномоченный сервисный центр РИДЖИД.

Замена абразивных дисков. (См. рис. 4 и 5)

1. Выньте вилку из розетки.
2. Отведите защитный кожух назад и зафиксируйте в этом положении.
3. Нажмите на фиксатор шпинделя и установите ключ на болт шпинделя. Отвинтите болт и осторожно снимите диск.
4. Наденьте на шпиндель новый диск, проверив, чтобы маркировка на диске соответствовала направлению вращения, указанному на защитном кожухе.
5. Установите на место внешний фланец и болт шпинделя, затем плотно затяните его.

Проверка.

Периодически проверяйте степень затяжки всех винтов и подтягивайте те, которые незатянуты. Незатянутые винты могут привести к повреждению инструмента или вызвать серьезные несчастные случаи.

Любая другая регулировка или ремонт должны осуществляться только уполномоченными сервисными центрами РИДЖИД.

Eksplotavimo instrukcija

Techniniai duomenys

Tipas:	580
Galingumas:	2200 W
Greitis:	3400 aps/min.
Disko matmenys:	350 x 25,4 mm
Svoris:	17 kg

Maksimalus našumas:

90°: 4 1/4" x 6 1/2" (107mm x 165 mm)
45°: 4 1/4" x 4" (107mm x 100 mm)

Standartinis komplektavimas:

Abrazyvinis diskas metalui
Raktas

Saugumo technikos instrukcija

Dėmesio: Gaisro, elektros šoko ir traumų išvengimui naudojantis elektriniai įrankiai, reikia visada griežtai laikytis pagrindinių atsargumo priemonių. Prieš pradedant dirbti šiuo įrankiu, perskaitykite šias taisykles ir pridedamas instrukcijas.

Perspėjimas: prieš įjungiant į tinklą patirkinkite:

- **Įtampa:** jūturi atlikti nurodytai ant prietaiso.
- **Įš Jungėja:** turi būti atjungtas (padėtis "0")
- **Įrankis:** naudokite tinkamus pjaunamai medžiagai abrazyvinius diskus RIDGID. Abrazyvinį diską patirkinkite prieš naudojimą. Nenaudokite pažeistų, išsidėvėjusių arba kitų defektų turinčių diskų. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad diskas išstatytas teisingai, leiskite jam be apkrovimo padirbti nuo 5 iki 10 sek. Pastebėjus žymų mušimą ar kitus defektus, įrankį tuo pat išjunkite.

Netinkamų abrazyvinių diskų naudojimas sumažins pjovimo našumą ir gali sukelti rūptus nelaimingus atsitikimus bei įrankio gedimus.

Papildomi saugumo technikos reikalavimai sausapjūviam pjūklui

1. Visada tvirtai prispauskite dirbamą detalę prie nukreipiamosios liniuotės.
2. Prieš atleidžiant paleidimo jungiklį, pakelkite diską iš pjaunamos detalės.
3. Prieš pradedant pjovimą leiskite elektros varikliui išvystyti pilną greitį.
4. Patirkinkite ar elektros rožetę įžemintą ir apsaugota 10A elektros

- saugikliu, automatiniu srovės išjungėju.
5. Naudokitės tik RIDGID abrazyviniais diskais su dideliais greičio parametrais, nurodytais gamyklos markiruočėje.
 6. Nešant įrankį laikyti už rankenos.
 7. Kad išvengti elektros šoko, sekite, kad elektros laidas būtų toliau nuo disko.
 8. Naudokite apsauginius akinius.
 9. Naudokite respiratorių.
 10. Prieš įjungiant įrankį į elektros tinklą, patikrinkite skydelio tinkamumą. Niekada nedirbkite nesant apsauginio skydelio.

Darbas

Įrankis su komplektuotas trijų gyslų laidu ir trijų kaiščių elektros šakute, tinkančia rozetei su įžeminimu. Žalai geltonas laidas skirtas įžeminimui. Niekada nejunkite šio laido prie maitinimo gnybto.

Paleidimo išjungėjas (pav. 1)

Norint įjungti elektros variklį, paspauskite mechaninį išjungėjo saugiklį ir paspauskite paleidimo mygtuką. Norint variklį sustabdyti, atleiskite paleidimo mygtuką.

Dėmesio:

Abrazivinis diskas RIDGID tarnaus ilgai, jeigu laikysitės pagrindinių taisyklių:

- nespauskite disko pradedant pjovimą, nuleidžiant diską ant pjaunamos medžiagos.
 - pjaukite tokią matmenų medžiagą, kuriai pritaikytas diskas.
 - prieš pradedant pjovimą, leiskite mašinali išvysti pilną sukimosi greitį.
 - niekada nestabdykite ir neatnaujininkite pjovimo, jeigu diskas nuleistas į pjaunamą medžiagą. Šiuo atveju suluš pūklas dantys.
 - teisingai prispauskite detales, išlyginkite jų padėtį diską atžvilgiu.
 - kad sumažinti diskio kaitimą pjovimo metu, pjaunamą detalą taip įtvirtinkite, kad užtikrintų galimai mažesnį pjaunamą paviršių.
- Nesilaikan šių taisyklių, RIDGID netaiko garantijos jų gedimo atveju.

Ivairių profilių pjovimas (pav. 2)

Pastaba: Prieš nukreipimo liniuotės reguliavimą ištraukite šakutę iš rozetės.

Pjovimas 90° kampu

Pastatykite nukreipiamą liniuotę pjovimui 90° kampu, įsitikinkite, kad pjaunama detalė nustatyta diskio atžvilgiu, suspauskite ją tarp prispaudimo plokštelių ir nukreipiamosios liniuotės.

Pjovimas 45° kampu (arba kitu kampu)

Nustatykite nukreipiamą liniuotę pjovimui reikiamu kampu ir išsukite du varžtus. Jdėkite apdorojamą detalę ir suspauskite ją tarp prispaudimo plokštelių ir nukreipiamosios liniuotės. Pagreitintam detalės prispaudimui, apdorojant vieną išmatavimų detales, gali būti naudojama greito nustatymo rankenėlė. (pav. 3)

Techninis aptarnavimas ir prieiūra

Perspėjimas: Prieš pradedant reguliavimą ir techninį aptarnavimą, visada ištraukite šakutę iš rozetės.

Grafitiniai šepetėliai

Kai grafitiniai šepetėliai susitrins (minimalus ilgis 6mm), juos reikia pakeisti. Keitimui reikia naudoti tik originalius RIDGID šepetėlius. Ištraukite šakutę iš rozetės. Nuimkite védinimo dangtį. Išsukite šepetėlių laikiklio varžtą-kamštį ir išimkite šepetėlius nepažeidžiant šepetelių laikiklių. Pakeiskite šepetelius ir išsukite iš vietą šepetelių laikiklio varžtą-kamštį. Patikrinkite per oro pritekėjimo išpūjas šepetelių kibirkščiavimą. Esant dideliam kibirkščiavimui nedelsiant atjunkite mechanizmą ir kreipkitės dėl remonto į igaliotą RIDGID serviso centrą.

Abrazivinių diskų keitimas (pav. 4 ir 5)

- 1.Ištraukite šakutę iš rozetės.
- 2.Nusukite apsauginį gaubtą atgal ir užfiksukite šioje padėtyje.
- 3.Nuspauskite špindelio fiksatoriją ir įstatykite vamzdinį raktą į špindelį. Atsukite varžtą ir atsargiai išimkite diską.
- 4.Uždėkite naują diską ant špindelio, patikrinkite sukimosi krypties teisingumą pagal markiruotį diske.
- 5.Pastatykite į vietą išorinį flansą ir špindelio varžtą patikimai įj užveržiant.

Patikrinimas

Periodiškai tikrinkite visų varžtų užveržimą ir paveržkite neužveržtus. Nepakankamai užveržti varžtai gali būti įrankio gedimo ir rimtų nelaimingų atsitikimų priežastimi.

Bet koks kitas reguliavimas ir remontas turi būti atliekamas tik RIDGID įgaliotuose serвиso centruose.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Tehniskie dati

Tips:	580
Jauda:	2200 W
Ātrums:	3400 apgr.min.
Diska lielums:	350 x 25,4 mm
Svars:	17 kg

Maksimālais ražīgums

90°: 4 1/4" x 6 1/2" (107 mm x 165 mm)
45°: 4 1/4" x 4" (107 mm x 100 mm)

Standarta piederumu komplekts

Abrazīvs disks metālam
Atslēga

Drošības tehnikas norādījumi

Uzmanību: Lai mazinātu ugunsgrēkā, elektriskā triecienā un trauma rašanās briesmas, elektroinstrumenta lietošanas laikā vienmēr jāievēro sekojošus drošības pamatnoteikumus. Pirms darba uzsākšanas ar šo instrumentu, izlasiet šo instrukciju un tai pievienotos norādījumus.

Brīdinājums: Pirms instrumenta pieslēgšanas elektriskajam tīklam, pārbaudiet sekjošo:

- **Spriegums:** Tikla spriegumam ir jāatbilst instrumenta plāksnītē norādītajam.
- **Slēdzis:** Instrumentam ir jābūt izslēgtam (slēdzis pozīcijā "O"). Instruments: Izmantojet dotajam materiālam piemērotus abrazīvos diskus RIDGID. Abrazīvais disks: Pārbaudiet to pīrēs lietošanas pārliecīgības, ka disks ir uwstādīts pareizi un ļaujiet zāģim darboties bez slodzes 5–10 sekundes. Konstatejot ieverojamu vibrāciju vai citus defektus, nekavējoties izslēdziet zāgi.

Nepareizu abrazīvo disku lietošana samazinās zāģēšanas produktivitāti un var izraisīt nelaimes gadījumus vai instrumenta bojājumus.

Papildus drošības pasākumi abrazīvā zāģa lietošanas laikā

1. Vienmēr cieši pies piediet apstrādājamo detaļu pie vadlineāla.
2. Pirms ieslēgšanas slēdža atlaišanas izceliet zāģējuma.
3. Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet elektromotoram sasniegt pilnu ātrumu.
4. Pārbaudiet, vai tikla kontaktligzda ir iewemēta un vai tā ir aizsargāta ar kūstošo 10 A drošinātāju un atlukuma strāvas automātisko izslēju, kura atvienojuma strāva ir 30 mA.
5. Izmantojet tikai abrazīvos diskus RIDGID ar tādiem ātruma parametriem, kuri ir vismaz tikpat lieli, kā tas apgriezeni skaits minūtē, kas norādīts rūpnicas markā.
6. Pārnešanas laikā turiet instrumentu aiz roktura.
7. Lai izvairītos no bojājumiem un elektriskā trieciena rašanās briesmāmpastāvīgi raugieties, lai strāvas kabelis neatrastos īldzās zāģa diskam.
8. Nēsājiet aizsargbrilles.
9. Uzlieciet respiratoru.
10. Pirms instrumenta pieslēgšanas strāvai pārbaudiet, vai aizsargs darbojas pareizi. Nekad nestrādājiet ar instrumentu, ja tam nav uzlikts aizsargs.

Darbs

Instruments ir aprīkots ar trīsdzislu strāvas kabeli un trīsdakšīnu kontaktu, kurš ir pievienojams rozetei qr iezeējumu. Zāļi dzeltenā dzīslā kabeli ir iezemējuma vads. Nekad nepievienojiet šo vadu pie kontaktklemmes.

Slēdzis

(Skat.zīm.1). Lai ieslēgtu elektroēotoru, nospiediet slēdža mehānisko drošinātāju un nospiediet palašanas pogu. Lai izslēgtu motoru, atlaidiet palaišanas pogu.

UZMANĪBU

- Abrazīvais disks kalpos ilgim ja tiks ievēroti nteikti pamatnoteikumi:
- Nepielieciet spēku, ievadot disku zāģējamajā diskam norādītos.
 - Zāģējiet detaļas, kuru izmēri nepārsniedz attiecīgajam diskam norādītos.
 - Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet instrumentam uzņemt pilnu rotācijas ātrumu.
 - NEKAD nepārtauciet un neatsāciet darbu, ja disks saskaras ar materiālu. Tas novēdis pie zobu salaušanas,
 - Pareizi iestipriniet detaļas un pārbaudiet to stāvokli attiecībā pret disku.
 - Lai samazinātu diskas sakaršanu, nostipriniet detaļas tā, lai nodrošinātu vismažāko zāģēšanas virsēu,

Uz diskas bojājumiem, kuri radušies šo noteikumu neievērošanas dēļ, neattiecas RIDGID garantija.

Dažādu profili zāģēšana (skat.zīm.2)

Piezīme: Pirms vadlineāla regulēšanas atvienojiet instrumentu no tīkla.

Zāģēšana 90 grādu lenķi:

Nostādiet vadlineālu zāģēšanai 90 grādu lenķi, pārliecīgības, ka

apstrādājamā detaļa ir nocentrēta attiecībā pret disku, un iestipriniet to starp fiksatorplātni un vadlineālu.

Zāģēšana 45 grādu (vai kādā citā) lenķī

Nostādiet vadlineālu zāģēšanai nepieciešamajā lenķī un pievelciet divas skrūves. Nocentrējet apstrādājamo detaļu un iestipriniet to starp fiksatorplātni un vadlineālu.

Viena izmēra apstrādājamo detaļu paātrinātai nostiprināšanai un otrreizējai nostiprināšanai var izmantot ātrās nostiprināšanas rokturi (skat.zīm.3).

Tehniskā apkope un pārbaude

BRĪDINĀJUMS: Pirms uzsākt instrumenta regulēšanu vai tehnisko apkopi, vienmēr atvienojiet to no tikla.

Grafita sukas

Kad sukas nodils (minimālais garums 6 mm), nomainiet tās. Nomainījai izmantojiet tikai oriēinālās RIDGID sukas. Atvienojiet instrumentu no tikla. Noņemiet ventilācijas vāciņu. Atskrūvējiet suku turētāja skrūvējamo vāciņu un izņemiet sukas, nesabojājot suku turētājus. Nomainiet sukas un ieskrūvējiet atpakaļ skrūvējamo vāciņu. Pārbaudiet dzirksteļu rašanos sukās caur gaisa ieplūdes spraugām. Ja dzirksteļošana ir pārāk intensīva, nekaņējoties atvienojiet instrumentu un nododiet to autorizētā RIDGID servisa centrā.

Abrazīvo disku nomainīja (skat.zīm.4 un 5)

1. Atvienojiet instrumentu no tikla.
2. Atbīdiet drošības pārsegu atpakaļ un nostipriniet to šādā stāvoklī.
3. Nospiediet fiksatora stieni un uzlieciet atslēgu uz stieņa skrūves. Atskrūvējiet skrūvi un uzmanīgi noņemiet disku.
4. Uzmauciet uz stieņa jaunu disku un rauģieties, lai diska markējums atbilstu rotācijas virzienam, kurš norādīts uz drošības pārsega.
5. Nostipriniet savā vietā ārējo atloku un stieņa skrūvi, pēc tam to stingri savelciet.

Pārbaude

Periodiski pārbaudiet visu skrūvju savilkšanas stingribu un pievelciet tās, kuras nav savilkas. Nepievilkas skrūves var novest pie instrumenta bojājuma vai izraisīt nopietrus nelaimes gadījumus.

Visu citu regulēšanu vai remontu drīkst veikt tikai autorizēti RIDGID servisa centri.

KASUTAMISJUHEND

Tehnilised andmed.

Tüüp:	580
Võimsus:	2200W
Kiirus:	3400 p/min.
Ketas:	350 x 25,4 mm
Kaal:	17kg

Materjali max. mõõtmed

90°:41/4"x61/2"(107x165mm)
45°:41/4"x4" (107x100mm)

Standardvarustus.

Abrasiivketas metallile, vōti.

Ohutusinstruktsioon.

Tähelepanu!

Kui kasutate elektritööriisti, siis järgige alati ohutusnõudeid, vähendamaks tule-, elektrilöögi- ja isiklike vigastuste ohtu. Lugege hoolikalt läbi see juhend, enne kui alustate tööd.

Hoiatus: Enne kui ühendate seadme vooluvõrku, kontrollige järgmisi asju:

- Toitepinge: Pingi masina teh. andmete plaadiil peab vastama vooluvõrgule.
- Lülit: Masin peab olema lülitatud välja (lülitil asend "0").
- Seade: Kasutage masinas ainult selleks ettenähtud RIDGID-i abrasiivketast. Kontrollige ketta seisukorda enne kasutamist. Ärge kasutage vigastatud, kulunud või mõnel muul moel defektset lõikeketast. Enne masina käivitamist kontrollige, et lõikeketas oleks korralikult kinnitatud. Seejärel laske masinal 5-10 sek. tühjalt käia. Seisake lõikur kohe kui märkate mingit vibratsiooni või defekti. Kui kasutate mitteõiget lõikeketast, võite saavutada küll suurema läbilõikavuse kuid vōite põhjustada tõsise õnnetuse või rikke masinas.

Lisaohutusnõuded abrasiivsaele.

1. Kinnitage detail alati korralikult vastu tugiplaati.
2. Eemaldage lõikeketas lõigatavast materjalist enne kui vabastate lülitil ja seiskate masina.
3. Enne lõikamist oodake kui masin saavutab max. pöörded.
4. Veenduge, kas vooluvõrgu pistik on maandatud ja kas ta on ühendatud 10A kaitsmega.
5. Kasutage ainult RIDGID-i abrasiivlõikeketast vastavale kiirusele, mis on

- näidatud tehniliste andmete plaadil.
6. Tõstke tööriista alati ainult käepidemest.
 7. Hoidke toitejuhe lõikekettast eemal, et seda mitte vigastada.
 8. Kasutage kaitseprille.
 9. Kasutage tolumumaski.
 10. Enne masina ühendamist toitevõrku, kontrollige et kettakaitse toimiks korralikult. Ärge kunagi kasutage seadet, mille kettakaitse ei tööta .

Kasutamine.

Masin on varustatud toitekaabliga, mis koosneb kolmest katsetatud juhtmest ja kolmest ühendusklemmist. Kolla-roheline juhe on maandus. Arge kunagi ühendage seda juhet faasiga.

Sisse/välja lülitி. (joonis 1) Vajutage mehaanilisele lüiliti lukustusnupule ja tõmmake lüiliti päästikut, et käivitada mootor. Vabastage päästik kui soovite masinat seisata.

Oluline.

RIDGID-i abrasiivilõikeketas kestab kaua kui järgida järgmisi soovitusi:

- Ärge suruge väga tugevasti kettale peale kui lõikate.
- Lõigake ainult lubatud max. mõõtudega materjali.
- Oodake kuni masin saavutab max. pöörded ja siis alustage lõikamist.
- Ärge kunagi käivitage ega seisake masinat kui ketas on kontaktis lõigatava materjaliga.
- Kinnitage lõigatav detail korralikult ja veenduge, et ta on tsentreeritud lõikekettale.
- Kinnitage materjal korralikult, et saavutada minimaalne lõikejälg ja vähendada lõikeketta kuumenemist.

Juhul kui ketas puruneb mitte järgides ühte neist punktidest, siis see ei kuulu garantii alla.

Lõikamine erineva nurga all. (joonis 2)

Enne kui asute seadma lõikenurka, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

90° lõikamine.

Seadke tugiplaat 90° asendisse, kontrollige kas lõikeketas ulatub lõikama antud detaili ning kinnitage siis detail tugiplaadi ja kinnitusplaadi vahelle.

45° (või teine nurk)

Seadke tugiplaat sobiva nurga alla ning pingutage kaks polti. Tsentreerige detail ja kinnitage ta kinnitusplaadi ja tugiplaadi vahelle.

Kiirlukustuskäepidet võib kasutada samamõõduliste detailide kinnitamisel (joonis 3).

Hooldus ja kontroll.

Tähelepanu!

Alati enne igat hooldust või kontrolli, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Söeharjad.

Vahetage harjad kui need on liiga kulunud (min. pikkus 6mm). Kasutage ainult RIDGID-i originaal harju. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.


Eemaldage ventilaatori kate. Keerake lahti harjahoidja kate ja eemaldage harjad, neid vigastamata. Vahetage harjad a keerake tagasi harjapesa kate. Kontrollige harjade sädelemist, vaadates läbi ventilatsiooniavade. Kui sädelemine on intensiivne, seisake kohe masin ja toimetage see RIDGID-i remonditiöökotta.

Abrasjivketta vahetamine. (joonis 4 ja 5)


1. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Lükake kettakaitse tagasi ning fikseerige ta sellesse asendisse.
3. Vajutage võllilukustusnupule ja keerake võtmega ketta kinnituspolt lahti. Eemaldage ketas ettevaatlikult.
4. Asetage uus ketas südamikule.
5. Asetage tugiseib ning lukustuspolt oma kohale ning pingutage polt korralikult kinni.

Kontroll.

Kontrollige perioodiliselt kõikide kruvide kinniolekut. Kui midagi on lahti, siis pingutag need. Lahtised kruvid võivad põhjustada masina vigastumist või õnnetust. Ülejää nud remonditiööd teostab RIDGID-i volitatud remonditiöökoda.



1




2



3



4



5



Ridge Tool Subsidiary
Emerson Electric Co.